

## Stand sicherheitsprüfung der Grabmale auf dem Friedhof in Eisingen

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht hat die Gemeinde Eisingen die Firma GSP Thoma aus Feldberg mit der Prüfung der Stand sicherheit der Grabmale auf dem gemeindeeigenen Friedhof beauftragt. Die Stand sicherheitsprüfung der Grabmalanlagen erfolgt nach den Vorgaben der VSG 4.7 unter Verweis auf die Technische Anleitung zu Stand sicherheit von Grabmalen (TA Grabmal) der Deutschen Natursteinakademie und dient der Unfallverhütung.

**Die Prüfung der Grabmale wird ganztägig, ab Montag, 06.09.2021, durchgeführt.**



Auf den beanstandeten Grabstätten werden gelbe Aufkleber angebracht.

Die Nutzungs- und Verfügungsberechtigten der beanstandeten Grabmalanlagen werden zudem durch die Friedhofsverwaltung der Gemeinde Eisingen benachrichtigt und müssen umgehend für die Stand sicherheit sorgen. Hierzu sollten sich die Nutzungs- und Verfügungsberechtigten mit ihrem Steinmetz in Verbindung setzen.

Für weitere Fragen steht Ihnen die Friedhofsverwaltung, Frau Saitz, Tel.: 07232/381116, zur Verfügung.

Gemeinde Eisingen