

E I S I N G E N

... für Menschen in allen Lebenslagen

Feuerwehrhaus



<https://www.eisingen-enzkreis.de/leben-wohnen/feuerwehr-polizei>

Feuerwehrhaus

(Zuweg & Eingang Sitzungssaal)

Asphalt | Zuweg ist zu steil > 6 % | Lösungen nach Frequenz und Nutzungsart

Lösung 1:

Weg mit einer Serpentine versehen und mit Zwischenpodest (6% 5 Meter - Zwischenpodest 150cm - 6% Meter usw.) versehen

Lösung 2:

Im oberen Bereich über Zugang ebene Fläche mit 1-2 ebenen Behindertenparkplätze - Fläche bei Nichtbenutzung als Wende- und Ladezone nutzbar

Gitterweg zur Tür; Tür sehr schwergängig durch Brandschutz - Schließung

Lösung 1:

prüfen, ob Schließung leichtgängiger gemacht werden kann. Ggf. Klingel für Hilfe anbringen

Lösung 2:

bei hoher Besucherfrequenz durch mobilitätseingeschränkte Personen Elektrifizierung andenken



Friedhof



<https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x47977377a9fae5eb:0x51a777d0e0a57c45!3m1!7e115!4shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipN33Ho87vnn7UPSltYx8dUUEPrthFkMzpRo2MtN%3Dw240-h160-k-no!5sFriedhof+eisingen++Google+Suche!15zQ2dJZ0FRPT0&imagekey=!1e10!2sAF1QipN33Ho87vnn7UPSltYx8dUUEPrthFkMzpRo2MtN&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwj3vsnl3trsAhUEYxoKHR94BVcQoiowCnoECBEQAw>

Friedhof

(Zuwege Kirchsteige)

Nach unten: Gefälle | verschiedene Pflastersteine | Kontraste sind gut sichtbar - Sinn nicht nachvollziehbar

Lösung 1:

Ebene des Gefälle turnusmäßig prüfen ob einzelnen Steine noch eine Ebene ergeben | Sollte grauer Streifen Parkstreifen sein - Parkplätze kennzeichnen und Durchgangsbreite 120cm für Fußgänger gewährleisten | Beschilderung falls nicht

Lösung 2:

...

Nach oben: Gefälle Übergang Asphalt - verschiedene Pflastersteine

Lösung 1:

s.o.

Lösung 2:

Ebene Fläche schaffen zur Erholung schaffen und Quergefälle ausschalten



Friedhof

(Eingang Sitzbereich)

**Eingang Sitzbereich beide Seiten |
Übergang Asphalt - großes Pflaster |
Gefälle**

Lösung 1:

kein Handlungsbedarf

Lösung 2:

...



**Gefälle Übergang Asphalt - verschiedene
Pflastersteine**

Lösung 1:

Treppen sind farblich markiert;
Bundsandstein -großes Pflaster

Lösung 2:

Pflaster turnusmäßig auf Absenkungen
kontrollieren | Geländer anbringen



Friedhof

(Eingangsbereich bei der Kirche)

**Kein direkter Behindertenparkplatz
beim Friedhof; nur gegenüber |
Pflastersteine | Gefälle**

Lösung 1:

Pflaster turnusmäßig auf Absenkungen
kontrollieren | Geländer anbringen |
Eingang zur oberen Grabanlage ggf.
kennzeichnen

Lösung 2:

...



**Übergang Pflastersteine -Asphalt |
Asphaltdecke uneben | Verriegelung der
Friedhofstür**

Lösung 1:

Ausbesserung der Asphaltdecke &
Anpassung an die Pflasterhöhe |
Bodenverriegelung der Friedhofstür
ebenerdig Ausführung

Lösung 2:

...



Friedhof

Übergang Pflastersteine -Asphalt | Asphaltdecke uneben

Lösung 1:

Ausbesserung der Asphaltdecke &
Anpassung an die Pflasterhöhe

Lösung 2:

...



Übergang Asphalt - Sitzbereich zu hoch (Bordsteinkante)

Lösung 1:

Ausbesserung der Asphaltdecke &
Anpassung an die Pflasterhöhe /
alternativ Bank nach vorne setzten (ist
aber dann ggf. zu hoch)

Lösung 2:

...



Friedhof (Weg zur Aussegnungshalle)

**Übergang Asphalt - Treppe uneben |
sichtbare Treppenmarkierung fehlt |
Geländer sollte nach DIN 180065 über die
erste und letzte Stufe 30 cm hinausragen**

Lösung 1:

Ausbesserung der Asphaltdecke &
Anpassung an die Pflasterhöhe

Lösung 2:

...



Asphalt kaputt

Lösung 1:

Absenkung im Bereich der Gullideckel
ausbessern

Lösung 2:

...



Friedhof (Weg zur Aussegnungshalle)

**Übergang Asphalt - Treppe uneben |
sichtbare Treppenmarkierung fehlt |
Geländer sollte nach DIN 180065 über die
erste und letzte Stufe 30 cm hinausragen**

Lösung 1:

Ausbesserung der Asphaltdecke &
Anpassung an die Pflasterhöhe

Lösung 2:

...



Asphalt kaputt

Lösung 1:

Absenkung im Bereich der Gullideckel
ausbessern

Lösung 2:

...



Friedhof

Urnengräber: Pflaster | Sitzmöglichkeit | Kranzablage sichtbar abgehoben

Lösung 1:

Kein Handlungsbedarf

Lösung 2:

Pflaster turnusmäßig auf Absenkungen kontrollieren | Rückenlehne an Bank anbringen?



Aussegnungshalle & Kühlraum: Stufe zum Eingang | kein WC für Menschen mit Einschränkungen

Lösung 1:

Rampe vorhanden

Lösung 2:

Rampe fest installieren



Friedhof

**Übergang Asphalt -Treppe |
Treppenmarkierung fehlt | Geländer
schließt mit Treppe ab**

Lösung 1:

Geländer sollte nach DIN 180065 über die erste und letzte Stufe 30 cm hinausragen;
Treppenmarkierung anbringen

Lösung 2:

...



Weg zwischen den Gräbern zu schmal

Lösung 1:

Kein Handlungsbedarf

Lösung 2:

Bei Neuplanung Breite der Durchgangswege
zwischen den Gräbern beachten



Friedhof

Eingang zu den Abfallcontainern: großes Pflaster | Eingang < 90 cm ebenerdig

Lösung 1:

Kein Handlungsbedarf

Lösung 2:

Pflaster turnusmäßig auf Absenkungen kontrollieren



Oberer Bereich Friedhof rechts: großes Pflaster | Steigung <6 %

Lösung 1:

Kein Handlungsbedarf

Lösung 2:

Pflaster turnusmäßig auf Absenkungen kontrollieren



Friedhof

Urnengräber: Wege mit feinem Kiesel | nicht befahrbar mit Rollstuhl oder Rollator

Lösung 1:

Kein Handlungsbedarf

Lösung 2:

Weg mit Pflasterung besser
wassergebundene Decke nachrüsten



**Weg zum unteren Teil des Friedhofs:
Übergang Asphalt- großes Pflaster | Gefälle
>6%**

Lösung 1:

Übergang uneben | gefährlich für Menschen
mit Geheinschränkungen

Lösung 2:

Pflaster turnusmäßig auf Absenkungen
kontrollieren



Friedhof

**große Pflaster | Gefälle <6% | Übergang
Asphalt und Bordsteinkante >3 cm**

Lösung 1:

Bordsteinkante absenken

Lösung 2:

Pflaster turnusmäßig auf Absenkungen
kontrollieren



**Übergang Weg - Treppe; Treppe ist aus
Wachsbetonplatten; Treppenmarkierung
fehlt | Hinweis auf Treppe; Geländer fehlt**

Lösung 1:

Hinweis auf Treppe anbringen

Lösung 2:

...



Friedhof

(Zugang & Parkplatz Webergasse)

Gefälle; soll auch mit Maschinen befahrbar sein

Lösung 1:

Zugangsweg ausbauen - Pflasterung oder Wassergebundene Decke / Auf Belastung achten (Beschickung Friedhof)

Lösung 2:

...



Eingang zum Friedhof; Ausweisen eines Behindertenparkplatzes im Bereich des Wohnhauses von der Straße kommend mit der Breite von 3,5 m x 5 m

Lösung 1:

Eingang zum Friedhof; Ausweisen eines Behindertenparkplatzes im Bereich des Wohnhauses von der Straße kommend mit der Breite von 3,5 m x 5 m

Lösung 2:

...



Friedhof **(unterer Weg)**

Großes Pflaster | Gefälle | Unebenheiten im Boden dort, wo sich die Wege kreuzen

Lösung 1:

Ausbesserung der Unebenheiten

Lösung 2:

Pflaster turnusmäßig auf Absenkungen kontrollieren



Großes Pflaster | Unebenheiten Gefälle

Lösung 1:

Ausbesserung der Unebenheiten

Lösung 2:

Pflaster turnusmäßig auf Absenkungen kontrollieren



Friedhof

Anmerkungen:

Keine Toilettenanlage gesehen / aufgenommen

-> Nachrüsten einer Toilette für Menschen mit Einschränkungen

Bei der Neuplanung des Friedhofs evtl. den Höhenunterschied durch Anlegen des Friedhofes in Serpentinaen entschärfen

Ev. Pfarrhaus

Übergang großes Pflaster - Asphalt

Lösung 1:

Kein Handlungsbedarf

Lösung 2:

Pflaster turnusmäßig auf Absenkungen kontrollieren



Ebenerdig zugänglich

Lösung 1:

Kein Handlungsbedarf, da Privatbesitz

Lösung 2:

...



Kirche

(Eingänge)

Gitter und Absatz Steinstufe

Lösung 1:

Kein Handlungsbedarf, da Privatbesitz

Lösung 2:

...



Gitter und Absatz Steinstufe

Lösung 1:

Kein Handlungsbedarf, da Privatbesitz

Lösung 2:

...



Rathaus & Rathausplatz



https://www.eisingen-enzkreis.de/fileadmin/_processed_/6/7/csm___DSC3652_521e00f7d0.jpg.hw.webp

Weg Kirchgasse Richtung Rathaus

**Übergang Straße Bürgersteig;
Wasserrinne; Bordstein zu hoch**

Lösung 1:

Bordstein zumindest am
Querungsbereich Friedhof auf <2 cm
anpassen / ggf. Pflaster auf Straße falls
zu uneben anpassen



**Übergang Straße Bürgersteig;
Wasserrinne; Bordstein zu hoch**

Lösung 1:

Übergänge im Kreuzungsbereich



Rathaus

Fußmatte | Treppenmarkierung fehlt | Geländer sollte über die erste und letzte Stufe gehen; Fußweg unter der Tür min. 1,50 m; 5 Stufen 18 cm hoch, Podest breiteste Stelle 1,22 m x 1,25 m

Lösung 1:

Treppengeländer nach DIN ausführen;
Stufenmarkierungen anbringen

Fußmatte bereits nach oben verlegt !



liegt ungünstig / von den Maßen nicht ausreichend

Lösung 1:

Parkplatz auf den (Schotter-) Parkplatz nach Sanierung verlegen

Lösung 2:

Sollte Bürgerbüro kommen, den Parkplatz auf dieser Seite einrichten / Verkehrsberuhigter Bereich nach Kreuzungsbereich andenken um Querung der Fußgänger Rathaus - Feuerwehrhaus nicht zu gefährden



Rathaus

**wird neu saniert; Glasfaser;
Verteilerhaus; Aufenthaltsbereich, 2
Parkplätze für E-Fahrzeuge; 1 m
Breitband (bepflastert;
Wassergebundene Decke)**

Lösung 1:

Behindertenparkplatz einrichten (3,5 x 5
m mit Bodenmarkierung und Schild)

Lösung 2:

...

**kleiner Absatz 4 cm; Übergang Parkplatz
zur Tür; Türbreite 1,05 m Einflügelig**

Lösung 1:

kein Handlungsbedarf

Lösung 2:

...



Rathaus

**Breite 1,35 m; Länge 2,20 m; Treppen
Stufenmarkierung nur auf oberster
Stufe; Klappbare Schienen vorhanden;
Wendebereich vor der Treppe 1 m**

Lösung 1:

Keine manuelle Handlungsmöglichkeit -
Schienen zu kurz und zu steil

Lösung 2:

Treppen-Plattform-Lift andenken /
Anfrage bei Firma wegen Ausladung und
Ruheposition

**Treppenmarkierung und Geländer muss
über letzte Stufe 30 cm hinaus laufen /
keine ertastbare Stockwerkmarkierung**

Lösung 1:

Treppenabsatz markieren

Lösung 2:

Treppenabsätze Markierung und
Geländer nach DIN ausführen



Altes Feuerwehrhaus

Alte Wohnung: Sanierung Innenbereich ; Vereinsheim

Lösung 1:

ebenerdig, Asylwohnung könnte
Bürgerbüro werden, ebenerdiger
Zugang; öffentliche Toilette (unisex mit
Handicap) mit andenken; Klingel für Hilfe
bei Zugang anbringen)

Lösung 2:

s.o. ggf. bei hoher Frequenz mit
elektrischen Türen

Parkmöglichkeit

Lösung 1:

Hinweis auf Parkplätze damit Gehweg
frei bleibt

Lösung 2:

Sollte Bürgerbüro kommen, den
Parkplatz auf dieser Seite einrichten /
Verkehrsberuhigter Bereich nach
Kreuzungsbereich andenken, um
Querung der Fußgänger Rathaus -
Feuerwehrhaus nicht zu gefährden



Schrebergärten



Schrebergärten

Belag / Unebenheiten; verschiedene Bodenbeläge, Wasser steht auf Schotterbelag

Lösung 1:

Entwicklungskonzept Ortsmitte; Ruhebänke mit einplanen, Radwegekonzept Enzkreis

Lösung 2:

Ausbessern der Unebenheiten durch den Bauhof



Belag / Unebenheiten, Weg verläuft bauchig, Platten haben sich unterschiedlich gesetzt

Lösung 1:

Entwicklungskonzept Ortsmitte; Ruhebänke mit einplanen, Radwegekonzept Enzkreis

Lösung 2:

Ausbessern der Unebenheiten durch den Bauhof



Schrebergärten

Belag / Unebenheiten/ Kante der Bircorinne steht hoch, Stolpergefahr

Lösung 1:

Entwicklungskonzept Ortsmitte; Ruhebänke mit einplanen, Radwegekonzept Enzkreis

Lösung 2:

Bircorinne anpassen auf Wegniveau



Absatz bei Übergang Rasenfläche zu den Spielgeräten

Lösung 1:

Entwicklungskonzept Ortsmitte; Ruhebänke mit einplanen, Radwegekonzept Enzkreis

Lösung 2:

Ebenerdiger Zugang schaffen



Schrebergärten

Belag / Unebene Beläge durch unterschiedliche Senkungen; unterschiedliche Bodenbeläge mit leichten Quererhebungen

Lösung 1:

Entwicklungskonzept Ortsmitte; Ruhebänke mit einplanen, Radwegekonzept Enzkreis

Lösung 2:

Ausbessern der Unebenheiten durch den Bauhof



Belag / Unebenheiten/Kante Gullidecke steht hoch; Stolpergefahr

Lösung 1:

Entwicklungskonzept Ortsmitte; Ruhebänke mit einplanen, Radwegekonzept Enzkreis

Lösung 2:

Gulli anpassen auf Wegniveau



Schrebergärten

Übergang Schrebergärten - Gartenstraße

Unterschiedliche Absenkung der Pflasterung

Lösung 1:

Entwicklungskonzept Ortsmitte; Ruhebänke mit einplanen, Radwegekonzept Enzkreis

Lösung 2:

Partielle Ausbesserung durch den Bauhof



Wegesystem auf Spielplatz anpassen; Entsprechende Sitzplätze vorhalten

Lösung 1:

Entwicklungskonzept Ortsmitte; Ruhebänke mit einplanen, Radwegekonzept Enzkreis

Lösung 2:

Wegesystem auf Spielplatz anpassen;
Entsprechende Sitzplätze vorhalten



Spielplatz

Gartenstraße

Wege zwischen Eingang / Sitzgelegenheit / Spielgeräte

Lösung 1:

Inklusionsspielplatz andenken und bewerten

Lösung 2:

Wegesystem auf Spielplatz anpassen;
Entsprechende Sitzplätze vorhalten



Wege zwischen Eingang / Sitzgelegenheit / Spielgeräte

Lösung 1:

Inklusionsspielplatz andenken und bewerten

Lösung 2:

Wegesystem auf Spielplatz anpassen;
Entsprechende Sitzplätze vorhalten



Spielplatz

Gartenstraße

**Wege zwischen Eingang / Sitzgelegenheit /
Spielgeräte**

Lösung 1:

Inklusionsspielplatz andenken und bewerten

Lösung 2:

Wegesystem auf Spielplatz anpassen;
Entsprechende Sitzplätze vorhalten



Gartenstrasse



Gartenstraße

Parkplatz

**kein Parkplatz für Menschen mit
Einschränkung vorhanden**

Lösung 1:

Ausweisen eines Behindertenparkplatzes

Lösung 2:




Zuwege/ hat einen Fahrstuhl

Lösung 1:

kein Handlungsbedarf, da Privatbesitz;
Hinweisschilder für Wegeführung empfohlen
nach dem 2 Sinne Prinzip

Lösung 2:



Gartenstraße

KITA

Eingangsbereich

Lösung 1:

kein Handlungsbedarf, da Privatbesitz;
Hinweisschilder für Wegeführung empfohlen
nach dem 2 Sinne Prinzip

Lösung 2:

Zuwege/ hat einen Fahrstuhl

Lösung 1:

kein Handlungsbedarf, da Privatbesitz;
Hinweisschilder für Wegeführung empfohlen
nach dem 2 Sinne Prinzip

Lösung 2:



Schrebergärten Weg Richtung und Pforzheimer Straße

**Belag / Unebenheiten/Schachtdeckel
uneben**

Lösung 1:

Entwicklungskonzept Ortsmitte;
Ruhebänke mit einplanen |

Lösung 2:

Ausbessern der Unebenheiten durch den
Bauhof



Haltestelle nicht barrierefrei ausgebaut

Lösung 1:

Planungsvorschläge des Planungsbüros
an uns

Lösung 2:

..



Pforzheimer Straße

Geschäftshaus/Behindertenparkplatz

Behindertenparkplatz entspricht nicht der Norm von 3,5 m x 5 m

Lösung 1:

Einrichten eines Behindertenparkplatzes mit Normmaßen; Absenkung Bordsteinkante Parkplatz nah einplanen, damit man nicht auf die Straße muss

Lösung 2:

...

Rampen zu steil und Treppen ohne Markierung

Lösung 1:

Rampen zu steil und Treppen ohne Markierung

Lösung 2:

Gewerbe ansprechen



Pforzheimer Straße / Lindenhof

Zebrastreifen / Übergänge / Parkplatz

Pflastermix uneben

Lösung 1:

Behebung durch die Sanierung der Straße

Lösung 2:

...



Gefälle/ Pflaster /Behindertenparkplatz

Lösung 1:

Ausweisen eines Behindertenparkplatzes im unteren Bereich

Lösung 2:

...



Lindenhof

Übergang Weg zur Bank

Lösung 1:

Ebenerdiger Zugang zur Bank (max. 2 cm), Bank mit Haltegriffen, Bodenplatte um die Bank erweitern; Pflaster turnusmäßig überprüfen

Lösung 2:

...



Übergang Parkplatz/ Eingang Kante Höhe 4 cm

Lösung 1:

Kante absenken < 3 cm

Lösung 2:

...



Lindenhof

(Umbau 1999/2000)

**Eingang ebenerdig; Vereinsräume; Bücherei;
Stufe ins Trauzimmer; kein Aufzug; Toilette
im 1. OG; keine Barrierefreie Toilette**

Lösung 1:

Hinweis Gebäude ist nicht barrierefrei

Lösung 2:

Prüfung auf Ausbaumöglichkeit / so ein
Gebäude muss für die Bevölkerung
zugänglich sein



Eingangsbereich Höhenunterschied 60 cm

Lösung 1:

Hinweis Trauzimmer ist nicht barrierefrei

Lösung 2:

Umbau Trauzimmer Rampe, nach hinten
wegführend Gefälle < 6%



Lindenhof - Brunnenplatz

Beide Sitzbank mit Sitzhöhe 48cm optimal

Passt:

anbringen eines Bügels zum leichteren Aufstehen

Lösung 2:

...



Wasserlauf und Pflaster

Lösung 1:

Wasserlauf und Fläche sind kontrastreich abgehoben

Lösung 2:

...



Haltestelle Rathaus Richtung Pforzheim

Haltestelle nicht barrierefrei ausgebaut

Lösung 1:

Planungsvorschläge des Planungsbüros an uns

Lösung 2:

...



Fahrplan zu hoch (160cm) /Bank zu nieder (44cm)

Lösung 1:

Planungsvorschläge des Planungsbüros an uns

Lösung 2:

...



Haltestelle Rathaus Richtung Königsbach Stein

Haltestelle nicht barrierefrei ausgebaut

Lösung 1:

Planungsvorschläge des Planungsbüros an uns

Lösung 2:

...



Übergang Pflaster/ Wasserüberlauf

Lösung 1:

Übergang Pflaster/ Wasserüberlauf

Lösung 2:

...



Hauptstraße

Absenkungen stimmen soweit / Bereich ist wegen der hohen Frequenz (10.000 Fahrzeuge/Tag) nicht unkritisch

Lösung 1:

...

Lösung 2:

...

Parkmöglichkeit

Lösung 1:

Gehwege exakt aufnehmen

Lösung 2:

Gehwege nochmals exakt abgehen ggf. Wegekonzept andenken



Wie geht es weiter?

1. Kleinere Maßnahmen gleich umsetzen; größere Maßnahmen langfristig planen
2. Barrierefreiheit in Eisingen soll gelebt werden